


红外感应透镜--12080



技术要求

- 1、罗纹成型要好
- 2、无杂质、气泡、亮纹等缺陷
- 3、手感光滑，无毛刺

用途：用于红外测温仪
测试比：5：1

		环距	0.3
		焦距	8
	12080	材料	HDPE
		单位	mm
红外感应透镜	设计	比例	2:1
	绘图	感应距离	10m
	审核	形状	平板形
	批准		
		共 1 张	第 1 张
		日期	03-05-07