

# JHW-316 燒烤叉溫度計


## 一) 功能特性

- 工作電壓1.5V, 超低電源功耗
- 溫度測量範圍:- 50~+ 200deg C (-58~392deg F)
- 溫度顯示精度: 0.1 deg C
- 溫度精確度: +/- 1 deg C

## 二) 液晶顯示圖案(含按鍵圖)




## 三) 流程圖



# JHW-316 燒烤叉溫度計


	BEEF & LAMB (牛肉和羊肉)	VEAL (小牛肉)	PORK & TURKEY & CHICKEN (豬肉,火雞和雞肉)
Well Done (熟)	79.5C以上	71.2C以上	82.3C以上
Medium (半熟)	71.2~76.7C		
Medium Rare (半生熟)	62.7~71.2C		
Rare (生)	60~62.7C		

當肉類的溫度到達指定的溫度範圍時, 標準顯示會閃動, 而溫度上升時, 新的標準顯示會閃動



# JHW-316 燒烤叉溫度計

---



# JHW-316 燒烤叉溫度計

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	N.C.	77.5	1602.5	27	SEG13	1602.5	77.5
2	N.C.	77.5	1472.5	28	SEG14	1602.5	207.5
3	N.C.	77.5	1357.5	29	N.C.	1602.5	322.5
4	GND	77.5	1242.5	30	SEG16	1602.5	437.5
5	VDD1	77.5	1127.5	31	P0	1602.5	552.5
6	VL2A	77.5	1012.5	32	OPTION	1602.5	667.5
7	VL2B	77.5	897.5	33	N.C.	1602.5	782.5
8	CUP1	77.5	782.5	34	SENSOR	1602.5	897.5
9	CUP2	77.5	667.5	35	N.C.	1602.5	1012.5
10	COM1	77.5	552.5	36	N.C.	1602.5	1127.5
11	COM2	77.5	437.5	37	C/F	1602.5	1242.5
12	COM3	77.5	322.5	38	CAP	1602.5	1357.5
13	N.C.	77.5	207.5	39	RDIS	1602.5	1472.5
14	N.C.	77.5	77.5	40	RRES	1602.5	1602.5
15	SEG1	207.5	77.5	41	RTH	1472.5	1602.5
16	SEG2	322.5	77.5	42	N.C.	1357.5	1602.5
17	SEG3	437.5	77.5	43	N.C.	1242.5	1602.5
18	SEG4	552.5	77.5	44	BZB	1127.5	1602.5
19	SEG5	667.5	77.5	45	BZ	1012.5	1602.5
20	SEG6	782.5	77.5	46	PSW	897.5	1602.5
21	SEG7	897.5	77.5	47	N.C.	782.5	1602.5
22	SEG8	1012.5	77.5	48	OPTR2	667.5	1602.5
23	SEG9	1127.5	77.5	49	OPTR3	552.5	1602.5
24	SEG10	1242.5	77.5	50	RESET	437.5	1602.5
25	SEG11	1357.5	77.5	51	N.C.	322.5	1602.5
26	SEG12	1472.5	77.5	52	N.C.	207.5	1602.5